



Til alle menighedsråd og provstiudvalg
i Ribe Stift

Ribe den 13. februar 2013

Orientering om tidspunkt for næste energimærkning af folkekirkens bygninger (kirker er undtaget).

Det meddeles herved, at energimærkninger af folkekirkens bygninger, der fandt sted i 2009 har gyldighed 7 år frem,
Jf. herved § 45, stk. 8 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger.

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

Stk. 8. Energimærkninger udarbejdet i perioden den 1. september 2006 til og med den 31. januar 2011 er gyldige i 7 år. Energimærkninger udarbejdet før den 1. september 2006 er gyldige i 5 år.

Hele bekendtgørelsen kan ses her:

<https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=142632>

Stifterne vil udsende orientering til menighedsrådene om fremgangsmåde for gennemførelsen af ny energimærkning i slutningen af 2015 under hensyn til det regelsæt, der vil være gældende på dette tidspunkt.

De menighedsråd, der uanset de gældende regler, ikke har fået gennemført en energimærkning, bør iværksætte en energimærkning nu ved henvendelse til et certificeret firma. Følgende bygninger er omfattet/fritaget.

§ 4. Bygninger, der ifølge registrering i BBR anvendes til følgende formål, er undtaget fra krav om energimærkning:

- 1) Bygninger, der anvendes til gudstjenester og andre religiøse formål (410).
- 2) Sommerhus (510), medmindre der er tale om nyopførelse jf. § 18.
- 3) Kolonihavehus (540).
- 4) Garage med plads til et eller to køretøjer (910).
- 5) Carport (920).
- 6) Udhus (930).

§ 5. Følgende kategorier af bygninger er undtaget fra krav om energimærkning uanset registrering i BBR:

- 1) Fritliggende bygning med et samlet etageareal på under 60 m².
- 2) Bygning, der sælges med henblik på nedrivning.

- 3) Bygning, hvor det opvarmede areal er mindre end 60 m² og højst udgør 25 pct. af det samlede etageareal
- 4) Bygning, som er fredet efter lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger.
- 5) Bygning, hvor det ikke er muligt at udføre en retvisende energimæssig beregning på grund af væsentlige mangler i bygningens varmeanlæg eller klimaskærm.

Med venlig hilsen
Ribe Stift

